



INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE

itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL

N° INVENTAIRE : 06085.1 NOM : Tunnel de Ranguin



SECTION de LIGNE : LA BOCCA (06) > MOUANS SARTOUX (06)

COMMUNES : Entrée : Mougins (06) Sortie : Mougins (06)

COORDONNEES : Lambert II Etendu
X : 974,185 X : 974,147
Y : 1852,266 Y : 1852,312

Altitude moyenne : 55 m



Les points noirs indiquent le tunnel voisin de Mas Rouge, n° 06030.1

DONNEES TECHNIQUES :

Nature de l'ouvrage : Vrai tunnel de percement
Longueur : 50 m
Nombre de voies : 1
Usage actuel : En service (accès dangereux)
Etat général accès : Ligne en service (accès dangereux)
Etat général galerie : Bon

COMMENTAIRES :

Le 8 mars 2013, la sortie de cet ouvrage a fait l'objet d'un important éboulement provoqué par de fortes chutes de pluie. Le terrain imbibé n'a pas résisté. Cet incident n'a fait heureusement que des dégâts matériels, un train de voyageurs qui devait passer par là quelques minutes plus tard ayant été stoppé par la rupture des caténaires et l'arrêt du courant.

Une grosse quinzaine de jours ont été nécessaires pour purger la colline des masses instables qui menaçaient encore de tomber sur la voie, et rouvrir le trafic. Le fronton de sortie du tunnel sera refait.



Ci-dessus et ci-dessous, trois vues de l'éboulement
Les deux photos ci-dessous montrent clairement une plaque instable encore en équilibre
qui devra être purgée avant de rendre la voie ferrée au trafic ferroviaire







Les travaux de purge et de nettoyage de la falaise située au-dessus du tunnel
 Au premier plan, le morceau de maçonnerie qui était resté en équilibre au-dessus de la sortie du tunnel

ICONOGRAPHIE :

ENTREE

SORTIE

Une photo actuelle disponible pour l'instant.
 Il ne tient qu'à vous...



Quelqu'un a pris mon derrière. Qui prendra mon visage ?

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★