

COMMENTAIRES :

Cet ouvrage était initialement un faux tunnel destiné à passer sous le canal du Centre, d'où son nom. Il se situait juste à la sortie sud de la gare de Chagny.

En assez mauvais état et sujet à de nombreux problèmes d'étanchéité, il a été détruit pour être remplacé par l'actuel pont canal qui passe au-dessus de la voie ferrée.





Photo d'époque montrant les galeries voisines du canal (en haut) et de Mollepierre (en bas)

ICONOGRAPHIE :

ENTREE

SORTIE

Pas de photos actuelles disponibles pour l'instant.
Il ne tient qu'à vous...



Qui me tirera le portait ?



Vue aérienne actuelle des emplacements des anciennes galeries du Canal et de Mollepierre

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★