

DONNEES TECHNIQUES :

Nature de l'ouvrage :	Saut de mouton
Longueur estimée :	104 m
Nombre de voies :	2
Usage actuel :	En service (accès dangereux)
Etat général accès :	Ligne en service (accès dangereux)
Etat général galerie :	Bon

COMMENTAIRES :

Saut de mouton permettant à la LGV d'interconnexion de passer sous la voie de raccordement n°2 venant de la LGV est.

ICONOGRAPHIE :**ENTREE****SORTIE**



Vue aérienne de la galerie



Vue aérienne globale du nœud LGV des Monts Gardés et de ses galeries

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.