



INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE

itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL


N° INVENTAIRE : 48178.6 NOM : Tunnel de Jalcreste

SECTION de LIGNE : SAINTE CECILE D'ANDORGE (30) > FLORAC (48)

COMMUNES : Entrée : Saint Privat de Vallongue (48) Sortie : Saint André de Lancize (48)

COORDONNEES : Lambert II Etendu
X : 716,119 X : 715,793
Y : 1920,918 Y : 1921,140

Altitude moyenne : 780 m



Les trois points noirs, à droite, indiquent le tunnel voisin de la Mine, n° 48178.5

DONNEES TECHNIQUES :

Nature de l'ouvrage : Vrai tunnel de percement
Longueur : 345 m
Nombre de voies : 1
Usage actuel : Chemin carrossable
Etat général accès : Chemin carrossable
Etat général galerie : Mauvais (éboulement partiel)

COMMENTAIRES :

Aussi appelé tunnel du Rouve, cet ouvrage est situé au point culminant de la ligne à voie métrique Sainte Cécile d'Andorge > Florac, sous le col de Jalcreste.

Les deux extrémités de la galerie ont beaucoup souffert d'effets de convergence, de mouvements de terrain et des conditions climatiques. Un des piliers a lâché côté entrée. Mais c'est surtout côté sortie que les dégâts sont les plus importants : le fronton est complètement éboulé et des cintres de renfort métalliques, déjà posés du temps de l'exploitation, n'ont pas résisté aux poussées du terrain et aux effets du temps. Ils sont tordus et déchaussés. La voûte est complètement disloquée, prête à tomber.

Finalement, quelques années plus tard, la voûte s'est effondrée à la sortie, tandis que l'éboulement à l'entrée continue de s'étendre.

ICONOGRAPHIE :

ENTREE



SORTIE



Les cintres et la voûte disloqués à la sortie du tunnel



Ci-dessus et ci-dessous, l'intérieur de la galerie passablement abîmé et dangereux avec ses cintres de soutènement disloqués





Quelques années plus tard, ce que nous craignons est arrivé : la route s'est effondrée à la sortie ; obstruant le tunnel. Une mare s'est formée dans la tranchée d'accès au tunnel (07/02/2016).





La sortie du tunnel de Jalcreste, côté Florac, dans les derniers temps de l'exploitation
A comparer avec la photo actuelle qui donne une bonne idée des dégradations subies
par ce beau vestige du patrimoine

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★

Mise à jour de la fiche : 24/08/2023